




اختيار التفاعلات الكيميائية وتكنولوجيا نقلها : -

اختيار التفاعل الكيميائي :


عند مراجعة المصادر العلمية وكتب الكيمياء يتضح انه يوجد طرق عديدة لتحضير معظم المواد الكيميائية، وتتباين هذه الطرق استناداً إلى طبيعة المواد، اختلاف المذيبات المستعملة في تحضيرها، وقد يكون الاختلاف في الظروف المطلوبة وهل هي بسيطة أم معقدة، إجراءها يتم حرارياً، ضوئياً، كهربائياً، إشعاعياً. المهم عند اختيار تفاعل ما من مجموعة من التفاعلات التي تؤدي إلى الحصول على المادة نفسها من وجهة النظر التطبيقية هو الجانب الاقتصادي الجيد والذي يتضمن سهولة السيطرة عليه وعدم تسببه لمخاطر للعاملين في البيئة.

أحياناً هناك العديد من التفاعلات المختبرية الاعتيادية التي يمكن إجراءها بسهولة في المختبر، ولكن بعضها يتطلب المستوى الصناعي، بسبب حصيلتها العالية وسهولة فصل النواتج بنقاوة عالية، وكذلك بسبب ظروف إجراء العملية السهلة نسبياً. لذلك يمكن القول :-

1. اختزال مادة النيتروبنزين وتحويلها إلى مادة الأثيلين، حيث تجري العملية في ظروف حرارية متوسطة وباستعمال معدن النحاس كحفاز.



2. مواد العصر الطبية (الأسبرين) من التفاعل المباشر بين مادة أنهيدريد الخليك وأورثوهيدروكسي حامض البنزويك، حيث تنتج مادة الأسبرين يمكن فصلها بسهولة من المادة العرضية (حمض الخليك) وهي حامض الخليك.



الأسبرين حامض الخليك





١. الابتعاد عن الطرق ذات التمويل الواطئ (بقاء نسبة عالية من المواد الأولية
المتبقية في المنتج النهائي) .

٢. كان لا بد من اختيار تفاعلات ذات نسبة تحويل واطئة، فلا بد من استعمال
تدوير المواد الأولية غير المتفاعلة (Recycling) في العمليات الصناعية .

٣. اختيار الطرق المناسبة لتحويل البيئة (المياه - الهواء - التربة) إلى مواد
مفيدة في العمليات الصناعية .

تكنولوجيا النقل الصناعي:-

تعرف التكنولوجيا الصناعية الكيميائية على أنها طرق تحويل المواد الخام الأولية إلى
كانت طبيعية في الأصل إلى مواد مفيدة لإعادة استخدامها في العمليات الصناعية (المياه - الهواء - التربة)
منتجات صناعية وحسب الطلب وطبيعة ومتطلبات النقل الصناعي للتفاعلات الكيميائية
في العمليات الصناعية المختلفة إنتاجاً صناعياً .
تتطلب عمليات تحويل المواد الأولية إلى مواد مفيدة المساعدة في منتجات صناعية نهائية
في العمليات الصناعية المختلفة الآتية:-

١. توفير المواد الأولية ومواد مساعدة ومذيبات من مصادر الحصول
عليها في العمليات الصناعية (المياه - الهواء - التربة) وتهيئة الظروف المناسبة خاصة في
الوقودية اللازمة لتوليد الطاقة .

٢. توفير التفاعل وما تتطلبه من معدات السيطرة على التفاعل في العمليات الصناعية
الوحدات مع بعضها بشأن تدوير المواد وأساليب ترشيد الاستهلاك لمصادر الطاقة
المتبقية على مصادر تلوث البيئة في العمليات الصناعية .

٣. نواتج التفاعل من المفاعلات وفصل الناتج النهائي الرئيسي وتنقيته وكذلك
استعادة المواد غير المتفاعلة والمذيبات وفصل المواد العرضية المفيدة في العمليات الصناعية .

يتطلب التحويل الصناعي للتفاعلات الكيميائية نظاماً من العمليات الكيميائية



والفيزيائية والميكانيكية المترابطة والمتكاملة مع بعضها بدقة ومن على هذه العمليات في التطبيق الصناعي

- عمليات ومعدات كيميائية: - عمليات ومعدات كيميائية مختلفة عمليات والاتحاد الكيميائي - معدات عمليات التهشيم (التكسير) ... إلخ.

- عمليات ومعدات فيزيائية: - أجهزة الفصل التقطير - عمليات ومعدات ميكانيكية: - ناقلات حزامية ... إلخ.

لذا تعرف عمليات التصنيع طرق كيميائية وفيزيائية وميكانيكية تجري على المواد الأولية والمواد المكتملة في طريق الإنتاج، ويتم ربط هذه الوحدات بصورة متكاملة وكفوءة لتحقيق الهدف المطلوب الإنتاجية وبأقل التكاليف، وتعرف خريطة ربط عمليات التصنيع مع بعضها بالمخطط الصناعي (منحنى السريان (Flow Diagram).

منحنى السريان (Flow Diagram) :-

جاءت كلمة السريان من معنى تحرك (Flow) الأولية في طريق الإنتاج، ولحين الإنتاج، وهي طريقة التعبير عن عملية الإنتاج، وبما يعرف بالمخطط الصناعي (Flow Diagram) منحنى السريان، يتم بطريقة متفق على رموزها عالمياً، ويجب أن يبين المخطط بوضوح اتجاه سير وتوازن المواد خلال العمليات الصناعية ويعطي المخطط معلومات أساسية :-



١. العمليات الأولية

٢. العمليات (المركبات)

٣. العمليات الكيميائية والعمليات الفيزيائية
المتفاعلة والمذيبات.


٤. نقاط سحب المواد العرضية.

٥. نقاط سحب المواد العرضية.

وقد جرى الاتفاق على تمثيل العمليات والوحدات المختلفة برسمها كما مبين في أدناه:-


- اتجاه سير المواد المختلفة يؤشر بواسطة (Arrows).

- (Pumps) : مع ملاحظة دخول وخروج المادة كما مبين



- Filters : لرسم بالشكل المبين أدناه مع مراعاة اتجاه ومواضع

تبيين دخول المزيج وخروج الراشح و



- Clarifiers (المستقرات) : التي تبيين سير المواد.




١٠. طريقة المستطيلات (Block Diagram)

يتعامل المهندس (المهندس الكيميائي) مع منحنيات سريان من النوع المفصل
بينما يكتفى الكيميائي بـ يفضل التعامل مع منحنيات سريان مختصرة لكنها دالة مثل طريقة




المستطيلات. ولغرض توضيح طريقه مخطط منحنيات سريان المادة في الصناعة الكيمياوية،
مبين أدناه مثال حقيقي مرسوم بكلا الطريقتين.

مخطط :- يتم تحضير كحول الفينل اثيل بواسطة تفاعل البنزين مع اوكسيد الاثيلين في وسط
محفز معدني كالمينيوم (Catalyst) (محفز معدني) مخطط مخطط
الآتية :-




مخطط مخطط البنزين المتبقي من التفاعل مادة ذات قيمة اقتصادية مخطط مخطط
مادة سامة تسبب التلوث، لذا تتطلب الحالة فصلها وتدويرها (Recycling). مخطط مخطط
طريقة رسم منحنى السريان لهذه الصناعة بالطريقتين المفصلة والمستطيلات :-



منحنى السريان بالطريقة المفصلة.



بنزين مدور



منحنى السريان بطريقة المستطيلات المختصرة (الأساتذ).

الوحدة الصناعية المصغرة (الوحدة نصف الصناعية) Pilot Plant -

الوحدة الصناعية المصغرة (الوحدة نصف الصناعية) Pilot Plant - تعد من أهم الوحدات الصناعية (الرائدة) :- تعد من أهم الوحدات الصناعية (الرائدة) لا يمكن الانتقال من المستوى المختبري في إجراء التجارب المباشرة وتفايداً للمشاكل العديدة والتي قد تحدث مع الانتقال من المستوى المختبري إلى المستوى الصناعي مصغرة على مستوى الإنتاج قليلة (أو أكثر) في اليوم في تصميم وتجري عليها جميع الحسابات والتحديدات اللازمة لتوازن المواد والطاقة وتحويل تصميم الوحدة الصناعية الصغيرة من سنة لحين ضبط كافة العوامل والظروف المطلوبة وبعدها يتم التوجه إلى الإنتاج الصناعي.

الوحدة الصناعية المصغرة (الوحدة نصف الصناعية) Pilot Plant - هو تشخيص الوحدة الصناعية (الرائدة) هذه، وكفاءة المفاعلات، وطرق السيطرة وغير ذلك على مستوى مصغر، وحدوث هذه المشاكل على المستوى الصناعي الكبير وهنا المشكلة الاقتصادية الكبرى في توقف المعمل وما يتبع ذلك من عواقب والأنايبب الناقلة والمبادلات الحرارية، كذلك ضياع وقت

